

(7) 漏水原因の分析表 (平成28年度)

(単位: 件)

区分・口径 原因別 (管種)		道 路 漏 水					宅 内 漏 水					合計
		25mm 以下	50mm 以下	150mm 以下	200mm 以上	小計	13mm 以下	20mm 以下	25mm 以下	30mm 以上	小計	
ビニル管 (VP)	パイプ	10	2	1		13	3		3		6	19
	ソケット	8	10	6		24		4	3		7	31
	エルボ	15	5	1		21	2	9	3		14	35
	チーゾ	1	14	6		21	1	1		1	3	24
	シモク	2				2	1	3			4	6
	その他	5	5			10	1				1	11
	計	41	36	14	0	91	8	17	9	1	35	126
ポリエチレン管 (PP)	管亀裂	8				8		2			2	10
鉛管 (LP)	管腐食	42	1			43	13	32	3		48	91
鋼管 (SP・SGP・VLP)	管腐食	1		10	2	13			1	1	2	15
石綿管 (ACP)	管亀裂・折損等					0					0	0
鋳鉄管 (DIP)	電食・ホルト類					0					0	0
制水弁	グラント・パッキン		5	5		10					0	10
空気弁	本体・T字部分					0					0	0
分水栓	ボルト類	1	3	5		9					0	9
止水栓	亀裂・パッキン	38				38	10	27	25		62	100
舗装	アスファルト・ コンクリート					0					0	0
その他	詰まり・調査					0			1		1	1
合 計		131	45	34	2	212	31	78	39	2	150	362

地 区	道路漏水	宅地内漏水	計
龍ヶ崎市	34	18	52
牛久市	74	54	128
取手市	77	65	142
利根町	27	13	40
合 計	212	150	362